Austin Caribbean S.A.

Departamento de Mantenimiento

Orden de Trabajo Cerrada Folio: APP000244

Duración aproximada: 6 h 00 m

del: 7-feb-2017 al: 4-mar-2017

Responsable: _____

[CB-03] CAMIÓN DE BOMBEO 10 TONELADAS 7500 DEL 2002 CB-03 CB-03

Actividades rutinarias

MANTENIMIENTO DE CHASIS

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1	2	3	4
○							✓																		

Actividades no-rutinarias

Revisión y cambio de las llantas traseras del cb03

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1	2	3	4
○									✓																

Datos generales

Tipo de trabajo: Correctivo
Num. de solicitud: 0
Registrado por: Usuario no registrado
Solicitante: Luis Penalba
Prioridad: Media
Fecha programada: 02/07/2017
Observaciones: Revisar que llantas requieren cambio y tener inventario de repuesto

Mano de obra estimada: 0 h 00 m
Fecha y hora del evento: 02/07/2017
Fecha y hora de eliminación: -
Clasificación 1: CB-03
Clasificación 2: Llantas

No requiere paro.

Notas acerca del trabajo realizado

Fecha y hora de inicio: 02/16/2017
Fecha y hora de terminación: 02/16/2017
Procedimiento realizado:

Tiempo invertido en realizar el trabajo: 0 h 00 m

Causa y tipo de falla

Causa de la falla: Condiciones severas del medio ambiente (corrosión, polvo, etc.)
Tipo de equipo: CAMIÓN DE BOMBEO
Tipo de falla:

Daño causado

¿Paro el equipo? **No.** ¿Ocasiono que otros equipos pararan en cadena? **No.** ¿Causó algún tipo de daño? **No.**

Duración del paro: -
Tipo de daño: -
Descripción del daño: -

Reemplazo de la llanta trasera

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1	2	3	4
⊘																									

Datos generales

Tipo de trabajo: Correctivo
Num. de solicitud: 0
Registrado por: Usuario no registrado
Solicitante: Luis Penalba
Prioridad: Alta
Fecha programada: 01/20/2017
Observaciones: Se encuentra en mal estado, el alambre se sale

Mano de obra estimada: 3 h 00 m
Fecha y hora del evento: 01/20/2017
Fecha y hora de eliminación: -
Clasificación 1: CB-03
Clasificación 2: Llantas

No requiere paro.

OT CERRADA ANTICIPADAMENTE

Notas acerca del trabajo realizado

Fecha y hora de inicio: 02/07/2017
Fecha y hora de terminación: 02/07/2017
Procedimiento realizado:

Tiempo invertido en realizar el trabajo:
0 h 00 m

Causa y tipo de falla

Causa de la falla: Condiciones severas del medio ambiente (corrosión, polvo, etc.)
Tipo de equipo: CAMIÓN DE BOMBEO
Tipo de falla:

Daño causado

¿Paro el equipo? **No.** ¿Ocasiono que otros equipos pararan en cadena? **No.** ¿Causó algún tipo de daño? **No.**

Duración del paro: -
Tipo de daño: -
Descripción del daño: -